



## ZAR® ULTRA MAX Easy Wipe-On Polyurethane Finish

Restaurador de superficies de madera con acabados deteriorados.  
(Todo tipo de superficies de madera excepto pisos)

### Descripción

ZAR® ULTRA MAX WIPE-ON POLYURETHANE FINISH es un acabado durable base agua, especialmente formulado para aplicarse fácilmente en superficies de madera con acabados deteriorados. Para superficies de madera en pisos mejor emplee ZAR® ULTRA MAX Floor Rejuvenator.

### Usos y aplicaciones

- Es perfecto para trabajos detallados de carpintería, cubiertas de barras y mostradores, muebles, gabinetes, antigüedades y superficies de madera difíciles de alcanzar.
- Funciona de forma excelente con maderas duras y maderas exóticas como teca, nogal brasileño, y otras especies.

### Desempeño

- Es aplicado fácilmente con cualquier trapo o franela para lograr un acabado suave, y hermoso con una protección especial. Es ambientalmente seguro.
- Emplea una tecnología de secado dual, secando mejor y más rápido.
- Contiene un olor ligero
- Se limpia fácilmente con agua.
- Disponible en dos apariencias: brillante y satinado.

### Preparación de la superficie

- **Madera nueva.** Lije suavemente usando una lija de bajo calibre. Remueva el polvo con una franela.
- **Viejos acabados traslúcidos en buenas condiciones.** Remueva manchas de grasa, mugre y cera. Lije ligeramente en la dirección de las fibras de madera para quitar el brillo. No use fibra de metal. Aspire con la aspiradora para eliminar todo el polvo producto de la lijada. Limpie usando una franela o un trapo de microfibras. Si el acabado previo contiene cera o estereatos remuévalos completamente sin importar su condición. Limpie el polvo con un trapo humedecido con adelgazador de pintura comercial (thinner).
- **Viejos acabados en condiciones de deterioro, Lacas o Acabados base alcohol.** Es necesario removerlos completamente. Si la madera. En caso de aplicar algún acabado a la madera es recomendable usar un acabado base agua.
- **Nota:** Para asegurar resultados satisfactorios, siempre haga una prueba en un área discreta para determinar la compatibilidad

antes de empezar e trabajo completo. No aplique sobre acabados que contengan estearatos u óxido de aluminio.

### Aplicación

- La temperatura durante la aplicación debe de ser mayor de 10° C (50° F), la humedad relativa menor del 60%.
- No es necesario mezclar. ¡No lo agite! Mézalo ligeramente hacia adelante y hacia atrás hasta que el contenido se mezcle.
- No lo aplique con rodillo, aplique directamente de la botella una cantidad libre de ZAR ULTRA MAX en un trapo limpio sin pelusas (una camiseta vieja puede funcionar muy bien), o bien, puede aplicarlo directamente en la superficie de madera.
- Lustre el acabado en dirección de las fibras de la madera con un trapo suave entre capa y capa de acabado de acuerdo sea necesario.
- Dos capas son suficientes, para mayor protección aplique capas adicionales.

### Secado

- Seco al tacto en 30 minutos. Puede ser recubierto por una segunda capa después de 2 horas.
- El tiempo de secado puede ser afectado por la temperatura, humedad y por el grosor de la capa.
- Si al lijar entre capas la lija se llena del acabado o si la superficie se siente pegajosa, extienda el periodo de secado.

### Información técnica

- **Viscosidad:** 11-15 segundos #4 Ford Cup a 60 Ku
- **pH:** 8.0 a 9.0
- **Sólidos en suspensión (por peso):** 28 a 30
- **Sólidos en suspensión (por volumen):** 28 a 30
- **Rendimiento:** 37 m<sup>2</sup>/bote (16 fl. Oz, 473 mL), a una mano
- **Contenido VOC:** <250 g/L

### Primeros auxilios

- En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante por lo menos por 15 minutos y consiga ayuda médica de inmediato.
- Si experimenta dificultades respiratorias deje el área de aplicación y respire aire fresco. Si las molestias persisten, consiga ayuda médica de inmediato.
- En caso de ingestión no induzca al vómito. Consiga ayuda médica de inmediato.
- En caso de derramamiento recoja el material derramado y límpielo con algún material absorbente y deséchelo junto con el envase de acuerdo a las legislaciones locales.

### Precauciones

- Use agua tibia y jabón para limpiar restos de acabado.
- No lo mezcle con ningún solvente ni adelgazador.
- Use solamente bajo ventilación adecuada
- Manténgase lejos de los niños

*\*Información provista por el fabricante*